管理型産業廃棄物最終処分場維持管理記録

設備名称	沖の山処分場(No.4,5)	沖の山北処分場	沖の山南処分場
設置場所	宇部市大字小串1991番3の地先	宇部市大字小串1993－3	宇部市大字小串1993－3
年　度	2026年度		
廃棄物の種類	汚泥(無機性)		

1. 月例検査結果

検査項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	埋立量(t)	－	0	0	0	0	0	0	0					
	残余容量(t)	－	0	0	0	0	0	0	0					
	残余測定日	－	－	－	－	－	－	－	－					
放流水の状況	採水日	－	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し					
	判定日	－	－	－	－	－	－	－	－					
	pH	5.0～9.0	－	－	－	－	－	－	－					
	SS(mg/ℓ)	＜60	－	－	－	－	－	－	－					
	COD(mg/ℓ)	＜90	－	－	－	－	－	－	－					
	全窒素(mg/ℓ)	＜120 (日間平均＜60)	－	－	－	－	－	－	－					
地下水	採水日		4月16日	5月12日	6月18日	7月16日	8月12日	9月9日	10月20日					
	塩化物ｲｵﾝ(mg/ℓ)	上流	900	800	700	730	730	2600	1000					
		下流	190	280	920	100	340	940	1100					
擁壁	擁壁点検日	－	4月16日	5月12日	6月18日	7月16日	8月12日	9月9日	10月20日					
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○					

(異常が認められた際の措置内容)

２．年次検査項目　　宇部工場　沖の山処分場(№4，5)、北処分場、南処分場

（１）地下水　　単位：mg/ℓ

検査項目	基準値	上流（No.①） 採水日：2026年 6月15日 報告日：2026年 7月 2日	下流（No.②） 採水日：2026年 6月15日 報告日：2026年 7月 2日
アルキル水銀	検出されないこと	検出せず	検出せず
総水銀	＜0.0005	検出せず	検出せず
カドミウム	＜0.003	検出せず	検出せず
鉛	＜0.01	検出せず	検出せず
六価クロム	＜0.02	検出せず	検出せず
砒素	＜0.01	0.067	検出せず
全シアン	検出されないこと	検出せず	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出せず	検出せず
トリクロロエチレン	＜0.01	検出せず	検出せず
テトラクロロエチレン	＜0.01	検出せず	検出せず
ジクロロメタン	＜0.02	検出せず	検出せず
四塩化炭素	＜0.002	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエタン	＜0.004	検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	＜0.1	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエチレン	＜0.04※注1	検出せず	検出せず
1,1,1-トリクロロエタン	＜1	検出せず	検出せず
1,1,2-トリクロロエタン	＜0.006	検出せず	検出せず
1,3-ジクロロプロペン	＜0.002	検出せず	検出せず
チウラム	＜0.006	検出せず	検出せず
シマジン	＜0.003	検出せず	検出せず
チオベンカルブ	＜0.02	検出せず	検出せず
ベンゼン	＜0.01	検出せず	検出せず
セレン	＜0.01	検出せず	検出せず
1,4-ジオキサン	＜0.05	検出せず	検出せず
クロロエチレン	＜0.002	検出せず	検出せず
ダイオキシン類	＜1pg－TEQ/ℓ	0.078pg－TEQ/ℓ	0.56pg－TEQ/ℓ

※注1　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量

（２）放流水

放流水なし

(異常が認められた際の措置内容)

・上流(No.①)の砒素が基準値を超えているが、下流(No.②)では基準値以下であり、当社廃棄物の起因ではありません。