管理型産業廃棄物最終処分場維持管理記録

設備名称	沖の山処分場(No.4,5)	沖の山北処分場	沖の山南処分場
設置場所	宇部市大字小串1991番3の地先	宇部市大字小串1993-3	宇部市大字小串1993-3
年 度	2025年度		
廃棄物の種類	汚泥(無機性)		

1. 月例検査結果

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	埋立量(t)	_	0	0	0	0	0	0	0					
	残余容量(t)	_	0	0	0	0	0	0	0					
	残余測定日	_	_	_	_	_	_	_	_					
	採水日	_	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し					
	判定日	_	_	_	_	_	_	_	_					
流水	рН	5.0~9.0	_	_	_	_	_	_	_					
の状	SS(mg/Q)	< 60	_	_	_	_	_	_	_					
	COD(mg/Q)	< 90	_	_	_	_	_	_	_					
	全窒素(mg/Q)	<120 (日間平均<60)	_	_	_	_	_	_	_					
地	採水日		4月15日	5月15日	6月9日	7月4日	8月4日	9月9日	10月9日					
下	塩化物イオン(mg/Q)	上流	390	370	340	1500	400	440	580					
水		下流	140	49	130	350	340	6.5	7.8					
17E	擁壁点検日	_	4月15日	5月15日	6月9日	7月4日	8月4日	9月9日	10月9日					
壁	点検結果	0	0	0	0	0	0	0	0					

(異常が認められた際の措置内容)			

(1) 地下水 単位: mg/Q (2) 放流水

			<u> </u>
		上流 (No. ①)	下流 (No. ②)
検査項目	基準値	採水日:2025年 6月23日	採水日:2025年 6月23日
		報告日:2025年 7月11日	報告日:2025年 7月11日
アルキル水銀	検出されないこと	検出せず	検出せず
総水銀	< 0.0005	検出せず	検出せず
カドミウム	< 0.003	検出せず	検出せず
鉛	< 0.01	検出せず	検出せず
六価クロム	< 0.05	検出せず	検出せず
砒素	< 0.01	0.050	検出せず
全シアン	検出されないこと	検出せず	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出せず	検出せず
トリクロロエチレン	< 0.01	検出せず	検出せず
テトラクロロエチレン	< 0.01	検出せず	検出せず
ジクロロメタン	< 0.02	検出せず	検出せず
四塩化炭素	< 0.002	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエタン	< 0.004	検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	< 0.1	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエチレン	<0.04 ^{※注1}	検出せず	検出せず
1,1,1-トリクロロエタン	<1	検出せず	検出せず
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.006	検出せず	検出せず
1,3-ジクロロプロペン	< 0.002	検出せず	検出せず
チウラム	< 0.006	検出せず	検出せず
シマジン	< 0.003	検出せず	検出せず
チオベンカルブ	< 0.02	検出せず	検出せず
ベンゼン	< 0.01	検出せず	検出せず
セレン	< 0.01	検出せず	検出せず
1,4-ジオキサン	< 0.05	検出せず	検出せず
クロロエチレン	< 0.002	検出せず	検出せず
ダイオキシン類	$<$ 1pg $-$ TEQ $/$ ℓ	0.015pg-TEQ/0	$0.10 pg - TEQ/\ell$
		_	

※注1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量

(異常が認められた際の措置内容)

・上流(No.①)の砒素が基準値を超えているが、下流(No.②)では基準値以下であり、当社廃棄物の起因ではありません。

放流水なし